

# SafeEnd: Utbedring av delvis aktivisert terminal

For SafeEnd, så er det den **absorberende delen** av hode og bremsebandet som blir deformert ved moderate påkjørsler. Hode på terminalen beveger seg **800 mm** (med margin i forhold til sannheten, som er **911 mm**), før bremsebandet blir aktivisert. Om hode har beveget seg mindre enn dette (**800 mm**), ved påkjøring. Kan hode trekkes tilbake, den **absorberende delen av hode** skiftes (om nødvendig) og hode stabiliseres med f.eks. std. bygg **fugeskum**, i de 2 hjørnene som er langt fra fronten av terminalen. **Fugeskummet** er ikke nødvendig for at terminalen skal fungere som tiltenkt, med absolutt anbefalt.

